

FOAM CUTTER BOW & GUIDE

ST1437

INSTRUCTIONS

1. Insert Rods and Bow into handle of Hot Wire Foam Cutter (ST1435, ST14401-ST14403 / sold separately). Tighten thumb screws to secure (**Fig. 1 and 2**).
2. Loosen clamp screw on Guide and slide over Short or Bow Rod as desired. Tighten clamp screw to secure (**Fig. 3 and 4**).
3. Secure one end of Wire through hole in Rod. Wrap Wire several times around groove in Bow and tighten to secure. Use scissors to cut off excess Wire. Save excess for a later use (**Fig. 5**).
4. Adjust Guide to desired angle (**Fig. 6 and 7**).

INSTRUCTIONS

1. Insérer les tiges dans la poignée du coupeur à fil-chaud (Hot Wire Foam Cutter, ST1435, ST14401-ST14403 / vendu séparément). Bien mettre l'encoche sur la tige droite en face de la vis de serrage située sur la poignée du coupeur à fil-chaud. Serrer les vis à oreilles pour les fixer (**Fig. 1 et 2**).
2. Desserrer la vis de serrage du guide et le faire glisser sur la tige droite ou la tige courbée au choix. Serrer la vis de serrage pour le fixer (**Fig. 3 et 4**).
3. Fixer une extrémité du fil dans le trou traversant de la tige droite. Enrouler le fil plusieurs fois autour de la rainure dans le haut de la tige courbée et le tendre pour le fixer. Utiliser des ciseaux pour couper le fil excédentaire. Conserver l'excédent pour une utilisation ultérieure (**Fig. 5**).
4. Ajuster le guide selon l'angle désiré (**Fig. 6 et 7**).

INSTRUCCIONES

1. Inserte las varillas y el arco en el mango del Hot Wire Foam Cutter (ST1435, ST14401-ST14403 / a la venta por separado). Apretar los tornillos de mariposa para asegurar (**Fig. 1 y 2**).
2. Afloje el tornillo de la abrazadera de la guía y deslícelo sobre la barra corta o de arco, según lo deseé. Apriete el tornillo de la abrazadera para asegurar (**Fig. 3 y 4**).
3. Fije un extremo del alambre a través del orificio en la varilla. Envuelva el alambre varias veces alrededor de la ranura en el arco y apriételo para asegurarlo. Use unas tijeras para cortar el exceso de alambre. Guardar el exceso para un uso posterior (**Fig. 5**).
4. Ajuste la guía al ángulo deseado (**Fig. 6 y 7**).

ANWEISUNGEN

1. Stecken Sie Stäbe und Bügel in den Griff des Heißdraht-Styroporschneiders (Hot Wire Foam Cutter, ST1435, ST14401-ST14403 – separat erhältlich). Ziehen Sie die Rändelschrauben fest (**Fig. 1 und 2**).
2. Lösen Sie die Klemmschraube an der Führung und schieben Sie diese je nach Wunsch über den Kurz- oder Bügelstab. Ziehen Sie die Klemmschraube fest (**Fig. 3 und 4**).
3. Stecken Sie ein Ende des Drahtes durch das Loch im Stab. Befestigen Sie den Draht, indem Sie ihn mehrmals um die Kerbe im Stab wickeln und festziehen. Schneiden Sie den überschüssigen Draht mit der Schere ab. Heben Sie den Rest zur späteren Verwendung auf (**Fig. 5**).
4. Stellen Sie die Führung auf den gewünschten Winkel ein (**Fig. 6 und 7**).



CAUTION: Some foam products may emit toxic fumes when heated. Wire may cause burns when heated.

MISE EN GARDE : certains produits en mousse polystyrène ou polyuréthane peuvent émettre des fumées toxiques lorsqu'ils sont chauffés. Le fil peut causer des brûlures lorsqu'il est chauffé.

PRECAUCIÓN: Algunos productos de foam pueden emitir humos tóxicos cuando se calientan. El alambre puede causar quemaduras cuando se calienta.

VORSICHT: Bei einigen Styroporprodukten können sich durch Erwärmen giftige Dämpfe entwickeln. Durch das Erhitzen kann es am Draht zu Verbrennungen kommen.

Model making product. Not a toy! Not suitable for children under 14 years! / **Produit pour le modélisme. Pas un jouet! Pas adapté aux enfants de moins de 14 ans!** / **Producto para modelismo. No es un juguete! No adecuado para niños menores de 14 años!** / **Modellbauartikel. Kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14!**

